

香港輕鐵列車相撞事故

2023年7月22日，屯門碼頭輕鐵總站發生輕鐵相撞事故：兩列載客列車在路軌交匯處發生碰撞，期間造成輕鐵服務受阻，幸因即時疏散乘客並未造成人員傷亡。

同年10月5日，元朗總站亦發生兩列輕鐵列車在路軌交匯處相撞的事故，其中一列列車脫離軌道。此次事故造成3名乘客輕傷入院，4條輕鐵路綫因此改道，服務受阻近5小時。

港鐵經調查，懷疑與車長駕駛離站時沒有讓車有關。為此，有議員表示，現時輕鐵駕駛離站單靠車長判斷是否有來車等路軌交通狀況，而沒有信號燈輔助指示，對車長來說有很大的難度。他認為，港鐵除了要重視安全培訓外，還要加強配套設施的建設，以減少事故發生風險。